

安心して稼働させる為に 設備診断を推奨します

【設備診断の目的】


写真は、診断を行うことで防げた突発故障（潤滑不良、等による故障）の事例です。
不具合を早期発見して、ご安心して稼働して頂く為にも、ご使用状況や目的に沿った
設備診断をご推奨いたします。




<潤滑不良による主軸ベアリング焼付>



<シパル破損によるクランプ力低下>



<潤滑不良による異常摩耗>



<切屑侵入によるスライド面摩耗>

【設備診断パッケージのご案内】

設備診断コース

診断コース	診断内容	汎用円筒研削盤			マシニングセンタ		
		対象機種	目安時間	価格	対象機種	目安時間	価格
松コース	・各装置の機械部要素に電流波形、絶縁測定等の電気部分的診断を加えた、設備総合診断 ・重大な故障となる前に、設備全体の詳細状況の把握が可能	GOP32 GUP32 GE3 GE4 GE6 GL3S GL4S	10時間	下記にお問合せ下さい	FH550S FH550SX FH630S FH630SX FH45Ⅱ	14時間	下記にお問合せ下さい
竹コース	・各装置の主に機械部要素に対して、測定器を用いて、主要装置部の機能、状態の診断 ・重大な故障となる前に、各装置の詳細状況の把握が可能		6時間	下記にお問合せ下さい		10時間	下記にお問合せ下さい
梅コース	・各装置主要カ所の目視、触診による簡易診断 ・故障や異常につながる恐れのある前兆の把握		4時間	下記にお問合せ下さい		6時間	下記にお問合せ下さい

設備診断の目安

稼働年数	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
松コース	-				○			○			○			○			○			○
竹コース	-		○				○		○	○		○	○		○	○		○	○	
梅コース	-	○		○		○														

- ※ 本設備診断パッケージは、日本国内標準機のみに対応されます。
- ※ 上表ご提示の機種以外は、個別に承ります。
- ※ 本設備診断パッケージは、一人作業としてご提示しております。複数人作業ご要望の際は、別途申し付けください。
- ※ 本仕様につきましては、予告なく変更する事があります。

本件に関するお問合せ先

(株) ジェイテクト カスタマーサポート部 お客様相談センター

TEL: 0566-25-5161

<https://www.jtekt.co.jp>



メルマガの登録はこちら



お見積りのお問合せはこちら

JTEKT

株式会社ジェイテクト

2024年8月
株式会社ジェイテクト
工作機械・システム事業本部 カスタマーサポート部
No. CS1001J-1a

見積依頼シート

ご希望のお客様へ

右のQRコードからアクセスできる「各種 お見積りのお問合せ」、又は下記「見積り依頼シート」に必要事項ご記入の上ご送信(ご入力)ください。弊社 担当営業よりお見積りご提出させていただきます。



メールの場合は、こちらにお送りください。 ⇒ customer-s@jtekt.co.jp

FAXの場合は、こちらに送信願います。⇒ FAX:0566-25-5469

＜設備診断パッケージのご案内＞

ふりがな				ふりがな				
貴社名				ご担当者名				
部署名		連絡先	電話番号		—		—	
			メールアドレス	@				
ご住所	〒 —							

お使いになられている機械のジェイテクト機番（必須）		機 種	ご注文の品名
記入例：RF-1000	R から始まるRF, RC など + 数字4桁	記入例：GL5P-32	—
記入例：NS-1000	N から始まるNS, NM など + 数字4桁	記入例：FH45II	
記入例：MH-1000	M から始まるMH, MV など + 数字4桁	記入例：TH555G4	
—			

ご意見、ご要望

[illegible]