



～ 定寸装置にまつわる困り事と解決 ～

◆ゴミ噛み検知サイクル機能追加

研削加工において、径小が気になることはありませんか？

安定した製品精度確保、定寸装置起因による加工不良撲滅の為、
ゴミ噛み検知サイクル機能を用意いたしました。

- 対象機種：e300G，e500G，GL3/4/5/6/7，GL32/50，GM63，TG4/5
CNC装置：GC70 JTEKT製内蔵定寸装置付属機

[●詳細資料はこちらから](#)

◆プランジ研削時 定寸スジ消し機能追加

研削加工で定寸装置接触部のスジが気になることはありませんか？

この様なお声を多数お聞きし、定寸スジ消し機能を用意いたしました。

- 対象機種：GE3Ⅱ/4Ⅱ，GE3i/4i，GL3SⅢ/4SⅢ，GL3i/4i
CNC装置：GC50 / GC70 JTEKT製内蔵定寸装置付属機

[●詳細資料はこちらから](#)

生産現場での困り事がありましたらご一報ください。
機能追加検討を進めてまいります。

カスタマーサポート通信はお客様の声や日頃の困り事から、予防保全
として役立てるよう、ライフサイクルを通じて提案致します。

[過去に掲載した内容はこれから確認できます。](#)

[詳しくはジェイテクトホームページのお問い合わせよりご依頼ください。](#)