



～ 設備付属の冷却装置に不調はありませんか ～

① マシニングセンタ 主軸冷却装置 更新案内

マシニングセンタの心臓部である主軸。

安定した加工精度実現の為に、主軸冷却装置付属しています。

主軸冷却装置は問題なく機能していますか？

下記機種に付属の主軸冷却装置は**製造中止**となっています。

故障時の長時間停止を回避する為に**早めに**現行の冷却装置に**更新**しましょう。

●対象機種：FH55S, FH63S, FH80S, PV5, PV6, PV7, FH45 II

●[詳細資料はこちらから](#)

② 研削盤 といし軸受ファンクーラー更新案内

研削盤の心臓部であるといし軸。

安定した加工精度実現の為に、といし軸受ファンクーラー付属(※)しています。

(※ といし軸受ファンクーラーはオプションです。付属有無は納入機の仕様書に記載されています)

といし軸受ファンクーラーは問題なく機能していますか？

不調ですと**精度への影響**、**機械故障の原因**となります。

夏本番に向けてファンが回っているか**目視確認**しましょう。

一部 **製造中止**となっているといし軸受ファンクーラーもあります。

調子が悪いと感じたら、**早めに**現行品へ切り替えましょう。

●[詳細資料はこちらから](#)

カスタマーサポート通信はお客様の声や日頃の困り事から、予防保全として役立てるよう、ライフサイクルを通じて提案致します。

[過去に掲載した内容はここから確認できます。](#)

[詳しくはジェイテクトホームページのお問い合わせよりご依頼ください。](#)