

研削盤

設備付属の冷却装置に 不調はありませんか？

研削盤の心臓部であるといし軸

安定した加工精度の為に、といし軸受ファンクーラーを付属している仕様があります

※付属有無は、納入機の仕様書に記載されてます

ファンクーラーは
十分に機能してますか

機能してなかったら
どうなるの？

油温上昇
精度への影響
機械故障の原因

夏本番に向けて、
ファンが回っているか
目視確認しましょう。



調子が悪いと感じたら…

ファンクーラー更新パッケージをご用意してます！

商品NO.	項目	内容	対象機種	作業時間 (日)	定価 改造費含む
G718AD	といし軸受ファンクーラー 載せ替え更新	① ファンクーラー載せ替え (ファンクーラー取付ブラケット含む) ② 電気回路変更 ③ 動作確認	研削盤全般	工事：1日	¥497,000～

- ※ 上記金額は、1台分の工事費としてご提示しております。
2台以上の同時工事の場合は、割引があります。
- ※ 上記金額には、移動交通費、宿泊費は含んでおりません。
別途お見積りとさせていただきます。
- ※ 上記金額は、日本国内での改造工事費でご提示しております。
- ※ 本仕様 及び 価格につきましては、予告なく変更する事があります。
- ※ 上記金額は工事付の場合です。工事無、部品のみも対応可能です。

現行品切り替えによる効果

- ・安全性の向上
- ・安心精度
- ・故障不安解消

本件に関するお問合せ先

(株)ジェイテクト カスタマーサポート部 お客様相談センター TEL:0566-25-5161 <https://www.jtekt.co.jp>

JTEKT

株式会社ジェイテクト

株式会社ジェイテクト
工作機械・システム事業本部 カスタマーサポート部

見積依頼シート

ご希望のお客様へ
右のQRコードからアクセスできる「各種 お見積りのお問合せ」、又は下記“見積り依頼シート”に必要事項ご記入の上ご送信(ご入力)ください。弊社担当営業よりお見積りご提出させていただきます。

ご希望のお客様へ
右のQRコードからアクセスできる「各種 お見積りのお問合せ」、又は下記“見積り依頼シート”に必要事項ご記入の上ご送信(ご入力)ください。弊社担当営業よりお見積りご提出させていただきます。

メールの場合は、こちらにお送りください。 ⇒ customer-s@jtekt.co.jp
FAXの場合は、こちらに送信願います。 ⇒ FAX:0566-25-5469

メールの場合は、こちらにお送りください。 ⇒ customer-s@jtekt.co.jp
FAXの場合は、こちらに送信願います。 ⇒ FAX:0566-25-5469



＜といし軸受ファンクラー更新のご案内＞

ふりがな				ふりがな			
貴社名				ご担当者名			
部署名		連絡先	電話番号		-		-
			メールアドレス	@			
ご住所	〒 -						

お使いになられている機械のシェイテクト機番（必須）	機 種	注文番号
記入例：RF-1000 R から始まるRF, RC など + 数字4桁	記入例：GOP32×100	記入例：G718AD
—		

ご意見、ご要望

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. There are five sets of lines, each consisting of a solid top line, a dashed middle line, and a solid bottom line. A large rectangular box is located in the bottom right corner of the page. The entire sheet is enclosed in a thin black border.