


TOYOPUC 更新说明

非常感谢您一直以来对捷太格特产品的顶力支持与厚爱。
由于 TOYOPUC 产品修理服务的终止，特向您推荐代替产品。
希望您能借此机会认真考虑这款产品。

对象产品



参考工程事例

● 事例中的实施内容

机型 / 项目	主要实施内容	零 件			设 计	
		CPU 主体	输入输出卡	· 辅助配线箱 · 通信终端 (增设 128URT3, 32 点)	电路图 (更改部分)	PLC 注释
GOP32	TOYOPUC-PC1 ⇒ TOYOPUC-PC3JX 替换 工程天数 约 1 天	●	●		●	
GL4A (GC32U CNC)	TOYOPUC-PC2 ⇒ TOYOPUC-PC3JX 替换 工程天数 约 1 天	●	●		●	
GL5A (GC450 CNC)	TOYOPUC-PC2 ⇒ TOYOPUC-PC3JX 替换 工程天数 约 1 天	●	●		●	●
GCH63B (GC32C CNC)	TOYOPUC-PC2 ⇒ TOYOPUC-PC3JX 替换 工程天数 约 1 ~ 2 天	●	●	●	●	●

※根据客户使用的机械规格，报价会发生变化。工程天数 零件款 设计 / 作业费需要另外商议

希望报价的客户您好： _____
请联系捷太格特服务办公室