マシニングセンタ

主軸 リフレッシュしませんか

主軸部オーバーホール

長年お使い頂いている設備に
経年劣化による **精度への影響**
出てませんか？

主軸部オーバーホール　ご案内します



主軸部オーバーホールの流れ

定期交換部品を交換！

主軸引取 → 分解ダメージチェック → 部品交換 → 復元 → 試運転確認 → 出荷

精度と性能を確認！

主軸は、マシニングセンタの心臓部
安定した加工精度実現の為に
責任もってオーバーホールします

主軸部オーバーホール内容(標準)



商品名称	商品No	仕様			対象機	引取期間	定価 改造費含む
		サイズ/回転数	工具	モーター			
主軸修理	N301AA	#40_8K主軸	② BT / BIG+	③ 直結仕様，モーターなし	FH45Ⅱ，FH40J，FH40Ⅱ	7日間	下記にお問合せ下さい
	N301AB	#40_8K主軸	② HSK / KM	③ 直結仕様，モーターなし			
	N301AC	#40_8K主軸	② KM	③ 直結仕様，スピンドル部のみ，モーターなし	FH45Ⅱ		
	N301AD	#40_14K主軸	② BT	③ ビルトイン仕様，ビルトインモーター付	FH40J FH40Ⅱ	10日間	
	N301AE	#40_14K主軸	② HSK	③ ビルトイン仕様，ビルトインモーター付			
	N301AF	#40_14K主軸	② BIG+	③ ビルトイン仕様，ビルトインモーター付			
	N301AG	#40_15K主軸	② BT / BIG+	③ ビルトイン仕様，ビルトインモーター付	FH45S/FH450S FH550S/630S FH400J/500J		
	N301AH	#40_15K主軸	② HSK	③ ビルトイン仕様，ビルトインモーター付			
	N301CA	#50_6K_600Nm主軸	② BT / BIG+	③ ビルトイン仕様，ビルトインモーター付	FH55S/63S/80S/100S FA630S/800S/1050S FH550SX/630SX/630SXi/800SX FH800SXi/800SXL/1000SX/1250SX		
	N301CB	#50_6K_600Nm主軸	② HSK / KM	③ ビルトイン仕様，ビルトインモーター付			

商品名称	商品No	仕様			対象機	引取期間	定価(円)
主軸修理	N301FA	主軸ダメージチェック			全機種	-	下記にお問合せ下さい

※ 上表は、日本国内での既設設備の主軸を、引取りオーバーホールするものです。
※ 上表は、主軸部オーバーホールに使用する部品をパッケージ化いたしました。
　ダメージチェック後、主軸修理内容に追加が生じた場合は、別途追加お見積とさせて頂きます。
※ 上表引取期間は、標準引取期間（輸送日数は含まず）です。
※ 本オーバーホールに関わる納期，及び　上表機種以外のオーバーホールは、別途ご相談ください。
※ 本仕様 につきましては、予告なく変更する事があります。

本件に関するお問合せ先　(株)ジェイテクト カスタマーサポート部 お客様相談センター　TEL:0566-25-5165　https://www.jtekt.co.jp

メルマガの登録はこちら

お見積のお問合せはこちら

JTEKT 株式会社ジェイテクト

2025年1月
株式会社ジェイテクト
工作機械・システム事業本部　カスタマーサポート部
No. CS3007J-2a

見積依頼シート

ご希望のお客様へ
右のQRコードからアクセスできる「各種　お見積のお問合せ」、又は下記“見積り依頼シート" に
必要事項ご記入の上ご送信(ご入力)ください。弊社　担当営業よりお見積りご提出させていただきます。

メールの場合は、こちらにお送りください。　⇒　customer-s@jtekt.co.jp
FAXの場合は、こちらに送信願います。　⇒　FAX:0566－25－5469

＜主軸部オーバーホール＞

ふりがな 貴社名		ふりがな ご氏名		
部署名		連絡先	電話番号	- -
			メールアドレス	@
ご住所	〒　－			

お使いになられている機械のジェイテクト機番(必須)	機　種	ご注文の商品
記入例：NS―1000　Nから始まるNS,NMなど ＋ 数字４桁	記入例：FH45Ⅱ	N301**
-		

ご意見、ご要望